

逆变器平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1582号逆变器		检查日期: 2017.5.26	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无松动	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	904	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根, 2R-YJV22-0.6/1kV-3X5 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火石

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1583号逆变器		检查日期: 2017.5.26	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无松动	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	906	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根, 2R-YJV22-0.6/1kV-3X5 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火石

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1581号汇流箱 1号逆变器		检查日期: 2017.5.26	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	908	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王元为

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1584号汇流箱 2号逆变器		检查日期: 2017.5.26	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	908	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王元为

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 14区1号汇流箱 5号逆变器		检查日期: 2017.5.25	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	907V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3C*25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 14区2号汇流箱 1号逆变器		检查日期: 2017.5.25	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	905	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3C*25 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 14815号逆变器 3号逆变器		检查日期: 2017.5.25	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	910	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X50mm²	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王兴为 洪

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 14833号逆变器 4号逆变器		检查日期: 2017.5.25	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根 4mm² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	908	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X50mm²	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王兴为 洪

确认人: 曹亮