

逆变器平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1783号逆变器		检查日期: 2017.7.19	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	907	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2x 22-0.6/1KV 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙洪

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1784号逆变器		检查日期: 2017.7.19	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	906	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2x 22-0.6/1KV 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙洪

确认人: 曹亮

逆变器平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1781号江流箱		检查日期: 2017.7.19	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	90.5	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根, 3*1.5-0.6KV-3*1.5 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙

确认人: 曹亮

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目			
逆变器编号: 1782号江流箱, 4号逆变器		检查日期: 2017.7.19	
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损坏	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	14根, 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	90.9	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根, 3*1.5-0.6KV-3*1.5 良好	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人: 王火丙

确认人: 曹亮