


平行检验记录表

编号: 38

工程名称	湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目	检查地点	柏杨光伏区
检查时间	2017 年 9 月 24 日	检查方法	角度仪、钢卷尺
检查部位	组件安装		
检查依据: 按 GB50794—2012 标准及图纸要求执行工程质量检验及评定规范			
检查记录: 组件外观、同组高差、倾斜角度是否符合设计图纸及规范要求, 检查结果符合设计图纸要求。			
			
检查结论: 经检查 ☐ 是 / ☐ 否符合设计和验收规范要求			
处理记录: 无			
项目监理机构 (章) 监理工程师/监理员: 陈 渝 日 期: 2017.9.24			

