

平行检验记录表

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：JZLB5-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	甘肃海霖电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	合格	
3	零部件数量		齐全	合格	
4	材质		符合图纸设计要求	合格	
5	安装位置		符合图纸设计	合格	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	合格	
7	安装标高		与图纸设计一致	合格	
8	安装方向		方向正确	合格	
9	中心线偏差		≤2mm	合格	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	合格	
11	垂直度偏差		≤1mm/m	合格	
检验结论			整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			水准仪 (DZS3 2T NO 1604226) 钢卷尺 角尺		
检验人员	胡小康		检验日期	2016 年 11 月 2 日	