

平行检验记录表

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: PXJY-01

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	倾斜角度	实施单位	江有华
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
①	组件安装角度(11子阵)	41度±1°	39°		
			39°		
			39°		
			39.5°		
			39.6°		
			39°		
			39°		
			38.5°	整改完成.	
②	组件安装角度12子阵		40.5°		
			39.5°		
			39.5°		
			40°		
			40.5°		
			40.4°		
检验结论		不合格已整改.			
检验仪器及编号					
检验人员	李尚明	检验日期	2017年5月16日		