

附表 1

地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目			验收日期	2016.9.30		
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司						
检验部位	配电室、办公楼、SVG、预制舱、接地变、支架、箱变、破土。						
检查依据	设计图纸： 施工规范：GB50202—2013 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况：							
符合要求							
轴线或基础 编号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~-50 mm	基底宽 B 0~-50 mm	0~- 50 mm				
配电室基础	-50 mm	-40 mm	-24 mm	±10 mm	砂夹石	/	45°
办公楼基础	-45 mm	-35 mm	-17 mm	±8 mm	砂夹石	/	45°
SVG 基础	-8 mm	-10 mm	-8 mm	±5 mm	砂夹石	/	/
预制舱基础	-15 mm	-10 mm	-10 mm	±8 mm	砂夹石	/	/
接地变基础	-20 mm	-8 mm	-12 mm	±6 mm	砂夹石	/	/
支架基础	-45 mm	-15 mm	-23 mm	±15 mm	砂夹石	/	/
箱变基础	-18 mm	-12 mm	-9 mm	±10 mm	砂夹石	/	/
检查意见：							
验收通过							
备注：							
施工单位质检员：				专业监理工程师：			
							