

平行检验记录表

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 35#-43#
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架组装	实施单位	苏州爱康
		其他			
序号	检 查 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀损伤、变形	1/合格	观察
	外形尺寸		符合图纸	1/合格	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	3/合格	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		符合图纸	1/合格	符合图纸设计
	安装形式		符合图纸	1/合格	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		$\leq 5 \text{ mm}$	5.3.2.1.4	与图纸设计一致
	安装方向		$\leq \pm 1^\circ$	0.5° - 0.7° 0.8° - 0.2°	方向正确
	中心线偏差		$\leq 2 \text{ mm}$	2.2.1.2.1	$\leq 2 \text{ mm}$
	螺栓紧固		$\leq (1/100) * L$ (L-螺栓长度)	0.9/100% 0.9/100% 0.8/100% 0.7/100%	钢尺、力矩扳手
	垂直度偏差		$\leq \pm 1^\circ / \text{m}$	0.5° 0.6° 0.8° 0.7°	角尺
	接地安装		符合图纸设计	1/合格	参照图纸
	调整支架角度		$\leq 1^\circ$	0.3° 0.2° 0.1° 0.9° 0.8°	角尺及钢尺检测
检查结论			1/合格设计		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	王海军		检验日期	2016年11月25日	

