

工程平行检验记录

工程名称: 内蒙古清能新能源10MW光伏发电扶贫项目.

编号: 10

施工部位	11#方阵.	检验时间	2018.11.1
检验项目: 灌注桩质量 检验依据: 设计要求及相关规范 检验方式: 检查混凝土配比、振捣质量、套管高度及顺直. 问题及处理情况: 符合要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☒ 其它			
		项目监理机构 (章):	
		总/专业监理工程师: 邵民和	
		日	期 2018.11.1

本表一式一份, 由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建