

工程平行检验记录

工程名称: 内蒙古清能新能源有限公司2021年光伏扶贫项目

编号: 14

施工部位	14#分户	检验时间	
检验项目: 逆变器质量 检验依据: 设计需求及相关规范 检验方式: 抽查逆变器已比, 据暂 质量, 套等 高 度 以 顺直 问题及处理情况: 符合要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☒ 其它			
		项目监理机构 (章)	
		总/专业监理工程师: 董永泉	
		日	

本表一式一份, 由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建