


工程平行检验记录

工程名称: 城港站清淤新船渠, 10MW光伏发电项目

编号: 21

施工部位	1#井塔基, 反冲溢流井	检验时间	2017. 6. 5
检验项目: 塔基: 浮度, 桩身, 桩身等. 检验依据: 设计图纸, 及国家相关规范要求 检验方式: 现场检查 问题及处理情况: 未发现异常 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☒ 其它			
		项目监理机构 (章)	
		总/专业监理工程师	
		日期	2017. 6. 5

本表一式一份, 由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建