


工程平行检验记录

工程名称: 内蒙古三清佳新泉站10MVA光伏发电扶贫项目.

编号: 07

施工部位	17#方阵: 钻孔	检验时间	
<p>检验项目: 钻孔直径深度.</p> <p>检验依据: 设计要求及相关规范.</p> <p>检验方式: 钢尺检查.</p> <p>问题及处理情况: 符合要求.</p> <p>相关监理文件索引: <input type="checkbox"/> 检测报告 <input type="checkbox"/> 检评记录 <input type="checkbox"/> 监理工程师通知单/监理工作联系单 <input type="checkbox"/> 工程暂停令 <input type="checkbox"/> 其它</p> <p>项目监理机构(章):  总/专业监理工程师: 李红军 日期: 2021.12.15</p>			

本表一式一份, 由项目监理部自存。

