

工程平行检验记录

工程名称: 内蒙古清能新能源10MW光伏发电扶贫项目

编号: 08

施工部位	17#方阵钻孔	检验时间	
检验项目: 钻孔质量、深度、直径 检验依据: 设计要求及相关规范 检验方式: 钢尺检查 问题及处理情况: 符合要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理机构(章):	
		总/专业监理工程师:	
		日期:	

本表一式一份,由项目监理部自存。



由 扫描全能王 扫描创建