

平行检验记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-031

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站事故油池基础钢筋笼制作	施工单位	四川锦龙电力建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋笼长度	设计要求	合格		
2	钢筋笼直径	设计要求	合格		
3	钢筋笼筋间距	设计要求	偏差	已整改	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		小卷尺			
检验人员	刘炳均		检验日期	2018年8月8日	



由 扫描全能王 扫描创建