

平行检验记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20Wp 渔光一体光伏发电项目

编号: 2HJL-06

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	模板支设	实施单位	四川锦龙
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1.	模板支设部位及数量	图集要求	符合设计要求		
2.	全模前钢筋检查	规范要求	符合		
3.	检查模板内钢筋, 垫块位置与数量	规范要求	符合		
4.	检查模板表面	规范要求	符合		
5.					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	李保民, 叶重庆, 王强	检验日期	2017 年 11 月 21 日		

本表一式__份, 由项目监理部填报, 建设管理单位存一份, 项目监理部存__份