

平行检验记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20Wmp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-011

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	综合楼模板检查	实施单位	四川锦龙电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	模板支设位置及质量		图集要求	合格	
2	合模前钢筋检查		规范要求	合格	
3	检查模板内钢筋垫块位置及数量		规范要求	合格	
4	检查模板表面		规范要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	李伟强 叶军庆		检验日期	2017 年 12 月 27 日	

本表一式__份，由项目监理部填报，建设管理单位存一份，项目监理部存__份