


平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：

| 检验对象分类 | | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 | | | |
|--------------|---|--|----------------------------|-------------|------|
| 检验对象 基本信息 | 设备 | 设备名称 | | 设备型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 安装位置 | |
| | 材料 | 材料名称 | | 材料型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 使用部位 | |
| | 工序 | 工序名称 | B6、B7、B8、B9、B10 区箱变压器安装 | 实施单位 | 南通通能 |
| 其他 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | | 质量标准 | 质量检验结果 | 备注 |
| 1 | 铭牌及接线图标志 | | 齐全清晰 | 齐全清晰 | |
| 2 | 外观检查 | | 无碰伤变形 | 无碰伤变形 | |
| 3 | 铁芯紧固件检查 | | 紧固，无松动 | 紧固，无松动 | |
| 4 | 铁芯绝缘电阻 | | 绝缘良好 | 绝缘良好 | |
| 5 | 铁芯接地 | | 1点 | 1点 | |
| 6 | 绕组接线检查 | | 牢固正确 | 牢固可靠 | |
| 7 | 绝缘电阻 | | 绝缘良好 | 绝缘良好 | |
| 8 | 引出线裸露导体外观 | | 无毛刺尖角 | 无毛刺尖角 | |
| 9 | 引出线裸露导体相间及对地距离 | | 按 GB50149 规定 | 符合规范要求 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | | 合格 | | |
| 检验仪器及编号 | | | 扳手、兆欧表 | | |
| 检验人员 |  | | 检验日期 | 2018年01月14日 | |