GFDZJBM26:平行检验记录表

# 平行检验记录表

工程名称：湖南华容北景港朝阳 2*20MWp、[illegible]阳 2*20MWp 分布式农光互补光伏发电项目　　编号：

| 检验对象分类 | | | □设备 □材料 ■工序 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | | 设备型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 安装位置 | |
| | 材料 | 材料名称 | | 材料型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 使用部位 | |
| | 工序 | 工序名称 | B29 区管桩施工 | 实施单位 | 南通通能 |
| | | 其他 | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 外观 | | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶无孔隙 | 符合要求 | |
| 2 | 桩径 | | ±5 | 合格 | |
| 3 | 管壁厚度 | | ±5 | 合格 | |
| 4 | 桩顶标高 | | ±50 | 合格 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | | 合格 | | |
| 检验仪器及编号 | | | 目测、钢卷尺、水准仪 | | |
| 检验人员 | [illegible] | | 检验日期 | 2017 年 12 月 13 日 | |