


平行检验记录表

工程名称: 金湖振合 1.168MW 容配比优化改造项目

编号: JXMB-001

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桩基础开挖	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	开挖位置		设计要求	合格	
2	开挖深度		设计要求	合格	
3	开挖宽度		设计要求	合格	
检验结论			基础开挖符合设计要求及规范要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王亚新		检验日期	2017年3月12日	



平行检验记录表

工程名称：金湖振合电站 1.168MW 容配比优化改造项目

编号：JXMB-002

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	支架安装角度	设计要求	合格		
2	螺栓紧固程度	设计要求	合格		
3	支架平整度	设计要求	合格		
4	支架的直线度	设计要求	合格		
5	支架各部位相对尺寸	设计要求	合格		
检验结论		支架安装符合设计要求及规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王立新	检验日期	2017年4月4日		



平行检验记录表

工程名称: 金湖振合电站 1.168MW 容配比优化改造项目

编号: JXMB-004

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家	金奥太阳能有限公司	使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	组件安装角度	设计要求	合格		
2	组件紧固程度	设计要求	合格		
3	组件平整度	设计要求	合格		
4	组件的直线度	设计要求	合格		
5	组件的规格型号	设计要求	合格		
检验结论		支架安装符合设计要求及规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王亚新	检验日期	2017年4月3日		

