

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 020

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	BSG-50K-HV
		生产厂家	深圳科士达	安装位置	19#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	19#阵列区	实施单位	泰州敬道
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	19#阵列区逆变器		DL/T5161.3-2002		SG-DX 04-01-19-03-01
1	箱体底座与基础连接		牢固、无松动	牢固	
2	垂直度		$<1.5\text{mm/m}$	0.1.1	
3	水平误差		$<5\text{mm}$	1.2.2	
4	紧固件拧紧		镀锌层完好	✓	螺栓拧紧、牢固
5	接地连接		牢固、无松动	符合要求	
6	柜体板、端子板		无变形、无锈蚀	✓	
7	外观检查		良好、清洁、无异常	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、小钢卷尺		
检验人员	陈瑞		检验日期	2017 年 4 月 29 日	