

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 021

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器箱	设备型号规格	KSG-50K-HV
		生产厂家	德州科士达	安装位置	7#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	7#阵列区逆变器	实施单位	泰州敬通
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	7#阵列区逆变器		DL/T5161.13-2002		SG-DQ DL-01-07-03-01
1	箱体底座与基础连接		牢固、无虚焊	牢固	
2	垂直度		$<1.5\text{mm/m}$	1.1.0	
3	水平误差		$<5\text{mm}$	2.1.1	
4	紧固件检查		镀锌层完好	✓	螺栓、螺母
5	接地连接		牢固、无虚焊	符合要求	
6	绝缘板、端子板		无破损、无污损	✓	
7	外观检查		良好、无污损	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	[Signature]		检验日期	2017 年 4 月 24 日	