

平行检验记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：164

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序 35#
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家	/	使用部位	
	工序	工序名称	组件组装	实施单位	湖北工建
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求		观察
	外形尺寸	符合图纸	符合要求		用钢尺检测
	零部件数量	齐全	符合要求		与图纸数量核对
	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	符合要求		观察
	安装角度	方向正确，且偏差≤1°	符合要求		挂钢线，用钢尺检测
	组件边缘高差	相邻组件间≤1东西向全长（相同标高）≤10	符合要求		挂钢线，用钢尺检测
	组件平整度	相邻组件间≤2东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）	符合要求		挂钢线，用钢尺检测
	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求		核对图纸检查
	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求		核对图纸检查
检验结论			符合要求		
检验仪器及编			钢尺、直角尺、水准仪、挂尺		
检验人员			检验日期	2017 年 9 月 4 日	