

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010001

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	1#、2#、3#、4+1#	
施工单位		中州建设有限公司			项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位					分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线上设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
刘士发				姚伟峰		
2017年03月03日				2017 年 } 月 } 日		

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010002

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	4#、5#、6#、7#、7+1#	
施工单位		中州建设有限公司			项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位		/			分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
刘士发				姚伟峰		
2017年03月04日				2017年3月4日		

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010003

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	8#、9#、10#、11#	
施工单位		中州建设有限公司			项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位		/			分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
刘士安				姚伟峰		
2017年03月05日				2017年3月5日		

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010004

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	12#、13#、14#	
施工单位		中州建设有限公司			项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位		/			分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
刘士发				杨伟峰		
2017年03月06日				2017年3月6日		

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010005

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称	基础工程	分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制
分项工程名称	单位工程定位放线	验收部位	15#、16#、17#
施工单位	中州建设有限公司		项目经理 宋慧民
施工执行标准 名称及编号	DLT5210.1-2012		专业工长 (施工员) 王增瑞
分包单位	/		分包项目经理 /

类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/

验收结论	符合要求
------	------

专业监理工程师: 刘士安 2017年03月07日	施工单位质量员: 姚瑞峰 2017年3月7日
--	--------------------------------------

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010006

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位	18#、19#、20#	
施工单位		中州建设有限公司			项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012			专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位		/			分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录		
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求		
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求		
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求		
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/		
验收结论		符合要求				
专业监理工程师:				施工单位质量员:		
刘士俊				胡明峰		
2017年03月08日				2017年3月8日		

单位工程定位放线平行检验表

表 5.2.1

编号: 010007

单位(子单位) 工程名称	基础工程	分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制
分项工程名称	单位工程定位放线	验收部位	21#、22#、23#、24#
施工单位	中州建设有限公司	项目经理	宋慧民
施工执行标准 名称及编号	DLT5210.1-2012	专业工长 (施工员)	王增瑞
分包单位	/	分包项目经理	/

类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录
主控项目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查, 控制桩符合要求
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查, 平面控制桩精度符合二级导线精度要求
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查, 高程控制桩精度符合三等水准精度要求
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/

验收结论	符合要求
------	------

专业监理工程师: 刘士发 2017 年 03 月 09 日	施工单位质量员: 刘伟峰 2017 年 3 月 9 日
---	---