

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	后立柱	材料型号规格	
		生产厂家	恒丰	使用部位	支架
	工序	工序名称		实施单位	山东国信
		施工部位			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层	65 μ m	67.81.74.64		
2	表面感观	镀层完整. 无挂锌	少量未镀锌层盖. 少量挂锌.		
3	尺寸	$\square 60 \times 40 \times 3.0$ 2514	$\square 60.1 \times 40.5 \times 3.0$ 2515		
4.	立柱底板	$200 \times 140 \times 8$	$200 \times 140 \times 6$		
		/	/		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		少量未镀锌层盖 需后续进行补防腐处理			
检验人 员	恒丰	检验日期	2017年06月03日		