

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-006

工程名称	扬中市通威环太 4MW 渔光一体二期发电项目		检验部位	开关站基础												
序号	检查内容			检查情况												
1	现浇结构外观质量缺陷			露筋	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				蜂窝	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				孔洞	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				夹渣	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				疏松	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				裂缝	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				连接部位缺陷	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
				外形缺陷	☒ 无			☐ 一般			☐ 严重					
2					外表缺陷	☐ 无			☒ 一般			☐ 严重				
项次	项目			允许偏差 (mm)	实测值 (mm)											
1	轴线位置			基础	15											
				独立基础	10											
				墙、柱、梁	5	3	4	3	3	2	3	4	5	2	1	
				剪力墙	5											
2	垂直度 (每层)	$\leq 5m$		6												
		$> 5m$		8	5	7	6	5	2	4	6	2	7	7		
3	层高			± 8	-5	-6	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-4	-6		
4	截面尺寸			+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3		
5	表面平整度			± 5	4	-2	3	-1	0	3	2	-3	1	2		
6	预留孔洞中心线位置			± 10	8	7	-6	5	-7	-4	3	2	-1	4		

检测结论和意见:

经拉布设计强度和施工验收规范。



监理工程师 (签字、盖章)

2017 年 5 月 7 日