

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称:滑县 40MWp 分布式光伏扶贫发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	河南盛达光伏科技有限公司
		其他	半坡店车村		滑县恒通电力工程建设有限责任公司
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆型号、电压、规格	符合设计	符合		
2	长度	按设计,与设计的电缆长度一致	符合		
3	外观检查	无机械损伤和渗油	符合		
4	绝缘检查	良好	符合		
5	敷设地点检查	无积水、沉陷。在可能使电缆受到机械损伤、化学作用、地下电流、腐植物质、虫鼠等危害的地段应有保护措施。	符合		
6	电缆沟深度	≥0.7m	符合		
7	敷设路径	按设计规定	符合		
8	端头密封 交联聚乙烯电缆	防潮端可靠、严密	符合		
9	电缆弯曲半径	按GB50168-1992 规定	符合		
10	电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉的距离	按GB50168-1992 规定	符合		
11	电缆与铁路、公路、城市道路、厂区道路交叉敷设	按GB50168-1992 规定	符合		
12	回填前电缆外观检查	无机械损伤和渗油	符合		
13	电缆上下保护层(软土或沙层)检查	按GB50168-1992 规定	符合		
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	李云	检验日期	2017年6月19日		