

平行检验记录表

工程名称:滑县 40MWp 分布式光伏扶贫发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	河南盛达光伏科技有限公司
		其他	半坡店石庄		滑县恒通电力工程建设有限责任公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆型号、电压、规格		符合设计	符合	
2	长度		按设计, 与设计的电 缆长度一致	符合	
3	外观检查		无机械损伤和渗油	符合	
4	绝缘检查		良好	符合	
5	敷设地点检查		无积水、沉陷。在可 能使电缆受到机械损 伤、化学作用、地下 电流、腐植物质、虫 鼠等危害的地段应有 保护措施。	符合	
6	电缆沟深度		≥0.7m	符合	
7	敷设路径		按设计规定	符合	
8	端头密封 交联聚乙烯电缆		防潮端可靠、严密	符合	
9	电缆弯曲半径		按 GB50168-1992 规定	符合	
10	电缆之间, 电缆与管道、道路、建筑 物之间平行和交叉的距离		按 GB50168-1992 规定	符合	
11	电缆与铁路、公路、城市道路、厂 区道路交叉敷设		按 GB50168-1992 规定	符合	
12	回填前电缆外观检查		无机械损伤和渗油	符合	
13	电缆上下保护层(软土或沙层)检查		按 GB50168-1992 规定	符合	
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	李云		检验日期	2017 年 6 月 19 日	