

平行检验记录表

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：04

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	
		生产厂家	乐叶	使用部位	苏州吴江康饮厂房1号高库屋顶
		工序名称	支架安装	实施单位	上海久能能源科技发展有限公司
	其他	无			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	安装位置	设计图纸	合格		
5	安装的形式	设计图纸	合格		
6	安装标高	设计图纸	合格		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	个别螺丝松懈，已整改	
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	合格		
9	组件边缘高差	设计图纸	合格		
10	组件平整度	设计图纸	合格		
检验结论			整个施工符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			水准仪（DZS3-2T NO 1604226） 钢卷尺		
检验人员	李明冬		检验日期	2017年10月3日	