

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批光伏发电扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌	材料型号规格	50x50x3mm
		生产厂家	中铝宝信材料公司	使用部位	光伏支架横梁
	工序	工序名称		实施单位	中创
其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	镀锌层		按设计要求	合格	
	螺栓间距		按设计要求	合格	
	螺栓深度		按设计要求	合格	
	螺栓直径		按设计要求	合格	
	螺栓距离		按设计要求	合格	
	汇流箱安装		按设计要求	合格	
	逆变器安装		按设计要求	合格	
	防雷接地网及防腐		按设计要求	合格	
	电缆沟开挖及电缆敷设		按设计要求	合格	
检验结论			1365根 合格 子沟门新建地块		
检验仪器及编号			镀锌层检测 钢卷尺		
检验人员	康新军		检验日期	2018 年 10 月 18 日	

