

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	逆变器开箱		按规范标准	配件齐全	
	逆变器外观		按规范标准	无划痕,无外伤	
	逆变器内部检查		按规范标准	装置齐全,接线无误	
	逆变器安装检查		按设计要求	高度,水平及方向一至	
检验结论			10只 1MW 合格 苏家屯,干沟门		
检验仪器及编号			水平尺, 钢卷尺		
检验人员	李福平		检验日期	2018年12月1日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平及方向一至		
检验结论		合格 合格 合格 合格 合格 合格			
检验仪器及编号		水平尺 钢卷尺			
检验人员	秦永军	检验日期	年 月 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平,及方向一至		
检验结论		8.2	合格	李海林	
检验仪器及编号		水平尺、钢卷尺			
检验人员	李海林	检验日期	2018 年 11 月 17 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平及方向一至		
检验结论		合格 富二管村			
检验仪器及编号		水平尺、钢卷尺			
检验人员	秦福亭	检验日期	2018年11月6日		



平行检验记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号:

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕, 无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全, 接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度, 水平, 及方向一至		
检验结论		8.7	合格	沙雅子村	
检验仪器及编号		水平尺, 钢卷尺			
检验人员	秦福亭	检验日期	2018 年 10 月 30 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平及方向一至		
检验结论		8只	合格	干沟光村	
检验仪器及编号		水平尺 钢卷尺			
检验人员	秦福亭	检验日期	2018 年 10 月 15 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平及方向一至		
检验结论		8只 合格 头道沟村			
检验仪器及编号		水平尺 钢卷尺			
检验人员	李福章	检验日期	2018年10月25日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	逆变器开箱		按规范标准	配件齐全	
	逆变器外观		按规范标准	无划痕,无外伤	
	逆变器内部检查		按规范标准	装置齐全,接线无误	
	逆变器安装检查		按设计要求	高度,水平,及方向一至	
检验结论			合格	骡子沟村	
检验仪器及编号			水平尺 钢卷尺		
检验人员	余海平		检验日期	2018 年 11 月 1 日	



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	逆变器开箱		按规范标准	配件齐全	
	逆变器外观		按规范标准	无划痕,无外伤	
	逆变器内部检查		按规范标准	装置齐全,接线无误	
	逆变器安装检查		按设计要求	高度,水平及方向一至	
检验结论			87. 合格	小庙子村	
检验仪器及编号			水平尺	钢卷尺	
检验人员	秦福全		检验日期	2018 年 11 月 16 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平,及方向一至		
检验结论		16.1MW 合格 于海门, 张望文			
检验仪器及编号		水平尺 钢卷尺			
检验人员	秦福平	检验日期	2018 年 11 月 18 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	逆变器开箱	按规范标准	配件齐全		
	逆变器外观	按规范标准	无划痕,无外伤		
	逆变器内部检查	按规范标准	装置齐全,接线无误		
	逆变器安装检查	按设计要求	高度,水平,及方向一至		
检验结论		8.9	合格	海子沟村	
检验仪器及编号		水平尺 钢卷尺			
检验人员	秦福章	检验日期	2018 年 11 月 20 日		



平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	逆变器开箱		按规范标准	配件齐全	
	逆变器外观		按规范标准	无划痕,无外伤	
	逆变器内部检查		按规范标准	装置齐全,接线无误	
	逆变器安装检查		按设计要求	高度,水平及方向一至	
检验结论			合格 外海门,西梁子村		
检验仪器及编号			水平尺 钢卷尺		
检验人员	李祥章		检验日期	2018 年 11 月 15 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SUN2000-60KTL-M0
		生产厂家	华为	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	逆变器开箱		按规范标准	配件齐全	
	逆变器外观		按规范标准	无划痕,无外伤	
	逆变器内部检查		按规范标准	装置齐全,接线无误	
	逆变器安装检查		按设计要求	高度,水平及方向一至	
检验结论			16 2.1mw 合格 干沟光新增		
检验仪器及编号			水平尺 钢卷尺		
检验人员	赵新章		检验日期	2018 年 11 月 26 日	

