

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010003

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称	基础工程	分部(子分部) 工程名称	定位及高程控制
分项工程名称	单位工程定位放线	验收部位	8#、9#、10#-11#(地埋)
施工单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司		项目经理 理 威
施工执行标准 名称及编号	DLT5210.1-2012		专业工长 (施工员) 冯国庆
分包单位	/		分包项目经理 /

类 别	序 号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录
主 控 项 目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/

验收结论	符合要求
------	------

专业监理工程师: 张 建 忠 禹州花石项目 2017年7月2日	施工单位质量员: 朱 昆 元 禹州文官35kV汇集站 施工项目部 2017年7月2日
--	--