

平行检验记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJ-PJ-06-005

| 检验对象分类 | | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | | 设备型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 安装位置 | |
| | 材料 | 材料名称 | | 材料型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 使用部位 | 禾塘村 |
| | 工序 | 工序名称 | 电缆敷设 | 施工单位 | 润邦控股集团有限公司 |
| | | 其他 | | | |
| 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备注 | |
| 敷设前检查 | 电缆及附件技术文件 | 齐全 | 符合要求 | | |
| | 型号、规格及数量 | 按设计规定 | 符合要求 | 对照图纸检查 | |
| | 外观检查 | 无机械损伤，油压正常，密封良好 | 符合要求 | 观察检查 | |
| | 绝缘检查 | 良好 | 符合要求 | 检查试验报告 | |
| | 敷设道路 | 畅通，无积水和杂物 | 符合要求 | 观察检查 | |
| | 装设位置 | 电缆终端、电缆接头处 | 符合要求 | | |
| | 标志 | 电缆线路编号、型号、规格及起讫地点：字迹清晰，不易脱落 | 符合要求 | 对照电缆清册检查 | |
| | 固定 | 挂装牢靠 | 符合要求 | 用手触摸 | |
| | 规格 | 防腐、统一 | 符合要求 | 观察检查 | |
| | 断面布置 | 按 GB50168 规定 | 符合要求 | 观察检查 | |
| | 外观检查 | 排列整齐、弯度一致，少交叉 | 符合要求 | 观察检查 | |
| | 交流单芯电缆排列方式 | 按设计规定 | 符合要求 | 观察检查 | |
| 检验结论 | | 符合要求 | | | |
| 检验仪器及编号 | | 钢尺、直角尺、水准仪 | | | |
| 检验人员 |  | 检验日期 | 2017年10月17日 | | |