

# 平行检验记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJ-PJ-42-001

| 检验对象分类          |                                                                                     |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备                                                                                  | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |                                                                                     | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料                                                                                  | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|                 |                                                                                     | 生产厂家 |                             | 使用部位                        | 旋龙村                                    |
|                 | 工序                                                                                  | 工序名称 | 支架组装                        | 实施单位                        | 润邦控股集团有限公司                             |
|                 |                                                                                     | 其他   |                             |                             |                                        |
| 序号              | 检 验 项 目                                                                             |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 设备<br>检查        | 外观                                                                                  |      | 无严重锈蚀、损伤、变形                 | 符合要求                        | 观察                                     |
|                 | 外形尺寸                                                                                |      | 符合图纸                        | 符合要求                        | 用钢尺检测                                  |
|                 | 零部件数量                                                                               |      | 齐全                          | 符合要求                        | 与图纸数量核对                                |
| 设备<br>安装        | 安装位置                                                                                |      | ±20                         | 符合要求                        | 符合图纸设计                                 |
|                 | 安装的形式                                                                               |      | ±3                          | 符合要求                        | 形式、规格符合设计文件的规定                         |
|                 | 安装标高                                                                                |      | ±10                         | 符合要求                        | 与图纸设计一致                                |
|                 | 安装方向                                                                                |      | ±10                         | 符合要求                        | 方向正确                                   |
|                 | 中心线偏差                                                                               |      |                             | 符合要求                        | ≤2mm                                   |
|                 | 螺栓紧固                                                                                |      | ≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)      | 符合要求                        | 符合厂家技术要求                               |
|                 | 垂直度偏差                                                                               |      | 底端不碰孔壁                      | 符合要求                        | ≤1mm/m                                 |
|                 | 立柱侧向平齐偏差                                                                            |      | 接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣      | 符合要求                        | 检查施工记录及试件强度报告                          |
|                 | 支架顶面标高偏差                                                                            |      | ≥70%混凝土设计强度                 | 符合要求                        | 观察                                     |
|                 | 接地安装                                                                                |      | 符合图纸设计                      | 符合要求                        | 参照图纸                                   |
|                 | 调整支架角度                                                                              |      | ≤1°                         | 符合要求                        | 角尺及钢尺检测                                |
| 检验结论            |                                                                                     |      | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号         |                                                                                     |      | 钢卷尺                         |                             |                                        |
| 检验人员            |  |      | 检验日期                        | 2017 年 11 月 4 日             |                                        |