

平行检验记录表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	陶厂镇卜李小学桩基础钢筋工程	施工单位	西北电力建设第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋型号规格	设计图纸	符合要求.		
2	钢筋间距	设计图纸	符合要求		
3	化学成分专项检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时, 应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验	符合要求.		
4	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤, 表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈	符合要求		
5	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	±10mm	符合要求.		
检验结论					
检验仪器及编号		5m卷尺. 游标卡尺.			
检验人员	朱有敏. 刘士发		检验日期	2017年8月31日	