

平行检验记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目工程

编号：ZHJL-SXJL-PJ-017

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	1#、2#、6#箱逆变基础模板拆除	施工单位
		其他	甘肃海霖电力工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求	
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求	
3	模板拆除	模板拆除时，不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号				
检验人员	陈迎初	检验日期	2017年10月25日	