

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：020

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家	河南天丰新能源科技有限公司	使用部位	7#光伏区支架安装
	工序	工序名称	7#区支架安装	施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	平整度	GB50794-2012	检查斜梁角度，四道斜梁在一个水平面上，檩条固定在斜梁上；经检查个别支架檩条连接件处有弯曲现象，将影响组件的安装，且易造成组件的损坏。	已按要求及时整改完成	
2	直线度	GB50794-2012			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢圈尺			
检验人员	王洪亮、王振东		检验日期	2018年4月15日	