

平行检验记录表:

工程名称: 江苏岚山发电有限公司光伏项目 3.2MW 编号 ZHJL-SHDL-PXJY-003

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	
	工序	工序名称	办公楼屋面支架基础混凝土外观检查	施工单位
	其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	符合要求	
2	尺寸偏差	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	符合要求	
3	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	符合要求	
4	标高偏差(层高) mm	±10		
检验结论		合格		
检验仪器及编号				
检验人员	徐文平		检验日期	2017年12月9日