

平行检验记录表

工程名称: 山东莱德管阀 3MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJC-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	4#屋面
	工序	工序名称	支架组装	实施单位	山东金科电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	符合要求	与图纸数量核对
设备安装	安装位置		±20	符合要求	符合图纸设计
	安装的形式		±3	符合要求	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	符合要求	与图纸设计一致
	安装方向		±10	符合要求	方向正确
	中心线偏差				≤2mm
	螺栓紧固		≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	符合要求	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	符合要求	≤1mm/m
	立柱侧向平齐偏差		接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	/	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	/	观察
	接地安装		符合图纸设计	/	参照图纸
	调整支架角度		≤1°	/	角尺及钢尺检测
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	刘明		检验日期	2017年12月09日	



由 扫描全能王 扫描创建