

# 平行检验记录表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-PXJY-69-001

| 检验对象分类                              |            |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息                     | 设备         | 设备名称                                                                                                 |                             | 设备型号规格                      |                             |
|                                     |            | 生产厂家                                                                                                 |                             | 安装位置                        |                             |
|                                     | 材料         | 材料名称                                                                                                 |                             | 材料型号规格                      |                             |
|                                     |            | 生产厂家                                                                                                 |                             | 使用部位                        | 明星村                         |
|                                     | 工序         | 工序名称                                                                                                 | 支架底座安装                      | 实施单位                        | 中海建设有限公司                    |
|                                     |            | 其他                                                                                                   |                             |                             |                             |
| 序号                                  | 检 验 项 目    | 质量标准                                                                                                 | 质量检验结果                      | 备 注                         |                             |
| 1                                   | 外观质量查      | 不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。                              | 符合要求                        | 现场核查                        |                             |
| 2                                   | 尺寸偏差查      | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。 | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                             |
| 3                                   | 外观质量       | 不宜有一般缺陷,对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷。                                       | 符合要求                        | 现场核查                        |                             |
| 4                                   | 标高偏差(层高)mm | ±10                                                                                                  | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                             |
| 检验结论                                |            | 符合要求                                                                                                 |                             |                             |                             |
| 检验仪器及编号                             |            | 钢卷尺                                                                                                  |                             |                             |                             |
| 检验人: 王刚富<br>瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站<br>监理项目部 |            | 检验日期                                                                                                 | 2018 年 3 月 4 日              |                             |                             |