

# 平行检验记录表

工程名称：汨罗 2\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-229

| 检验对象分类   |                          | <input type="checkbox"/> 设备                      |        | <input type="checkbox"/> 材料 |                  | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |  |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| 检验对象基本信息 | 设备                       | 设备名称                                             |        | 设备型号规格                      |                  |                                        |  |
|          |                          | 生产厂家                                             |        | 安装位置                        |                  |                                        |  |
|          | 材料                       | 材料名称                                             |        | 材料型号规格                      |                  |                                        |  |
|          |                          | 生产厂家                                             |        | 使用部位                        |                  |                                        |  |
|          | 工序                       | 工序名称                                             | 管道土方开挖 | 施工单位                        | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 |                                        |  |
|          |                          | 其他                                               |        |                             |                  |                                        |  |
| 序号       | 检验项目                     | 质量标准                                             | 质量检验结果 |                             | 备注               |                                        |  |
| 1        | 基底土性                     | 应符合设计要求                                          | 符合要求   |                             |                  |                                        |  |
| 2        | 边坡、表面坡度                  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。 | 符合要求   |                             |                  |                                        |  |
| 3        | 基坑、基槽标高偏差                | 0~-50mm                                          | 符合要求   |                             |                  |                                        |  |
| 4        | 基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 | +20~0mm                                          | 符合要求   |                             |                  |                                        |  |
| 5        | 基坑、基槽表面平整度               | ≤20mm                                            | 符合要求   |                             |                  |                                        |  |
| 6        |                          |                                                  |        |                             |                  |                                        |  |
| 7        |                          |                                                  |        |                             |                  |                                        |  |
| 8        |                          |                                                  |        |                             |                  |                                        |  |
| 9        |                          |                                                  |        |                             |                  |                                        |  |
| 10       |                          |                                                  |        |                             |                  |                                        |  |
| 检验结论     |                          | 符合要求，合格                                          |        |                             |                  |                                        |  |
| 检验仪器及编号  |                          | 卷尺                                               |        |                             |                  |                                        |  |
| 检验人员     | 孔金才                      |                                                  | 检验日期   | 2018 年 11 月 5 日             |                  |                                        |  |