

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZIBM26-04

工程名称	张北光伏电站容配比优化改造工程项目			检验部位	光伏基础支墩浇筑									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		蜂窝		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		孔洞		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		夹渣		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		疏松		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		裂缝		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		连接部位缺陷		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		外形缺陷		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
		外表缺陷		☐ 无			☐ 一般			☐ 严重				
2	项次	项目		允许偏差 (mm)	实测值 (mm)									
	2	垂直度	≤5m	10	8	5	7	6	5	2	4	6	2	7
	4	截面尺寸		+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3
	5	表面平整度		10	6	6	8	3	2	5	4	7	4	5

检验结论和意见:

监理工程师 (签字 签章):

2018 年 6 月 17 日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。



由 扫描全能王 扫描创建