

## 平行检验记录表

工程名称: 瑞金市“十三五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号: RJKP-ZHJL-PXJY-01-008

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	美家照明厂房
	工序	工序名称	条形基础砼浇筑	实施单位	河南万安实业有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。	符合要求	现场核查
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。	符合要求	钢卷尺
3	外观质量		不宜有一般缺陷,对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷。	符合要求	现场核查
4	标高偏差(层高) mm		±10	符合要求	钢卷尺
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	 		检验日期	2018年7月16日	