

# 平行检验记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: 010

| 检验对象分类   |         |                         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称                    |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家                    |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料      | 材料名称                    |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家                    |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序      | 工序名称                    | 一、二次舱基础浇筑                   | 实施单位                        | 四川宝能                                   |
|          |         | 其他                      |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目 | 质量标准                    | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 模板安装    | 设计要求                    | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 混凝土浇筑   | 规范要求                    | 合格                          |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
|          |         |                         |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |         | 一、二次舱基础混凝土浇筑基本符合设计及规范要求 |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |         | 钢卷尺                     |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 平足贤     | 检验日期                    | 2018 年 11 月 24 日            |                             |                                        |