

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：018

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟基础浇筑	实施单位	四川宝能
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	模板安装		设计要求	合格	
2	混凝土浇筑		规范要求	合格(C30 混凝土)	
检验结论			电缆沟基础混凝土浇筑基本符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李足贤		检验日期	2018 年 12 月 22 日	