

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	大隆机器 1 号厂房支墩拆模	施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收	符合设计要求	
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收	符合设计要求	
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	符合设计要求	
4	标高偏差（层高）mm		±10	符合设计要求	
检验结论			符合设计要求		
检验人员		刘元		检验日期	2018 年 12 月 15 日