

设备材料到货检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶 分布式光伏发电项目		到货日期	2018.12.17	
产品来源			合同号		
产品名称	电缆		合同数量	1070米	
型号规格	ZC-YJV22 0.6/1kV 3x50.3x70.3x150.3x185		到货数量	1070米	
制造厂商	浙江正泰电缆有限公司		总箱(件) 数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 汪坤 日期:					
监理项目部意见:					
外观良好, 质量证明文件齐全.					
开箱负责人(签字): 李锋伟 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李锋伟 汪坤 周银					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料到货检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目		到货日期	2018.12.21	
产品来源			合同号		
产品名称	光伏并网逆变器		合同数量	16	
型号规格	SG80kTL		到货数量	16	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	16	
厂商国别			到货时间	2018.12.21	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 汪坤 日期:					
监理项目部意见:					
外观良好,资料齐全.					
开箱负责人(签字): 李峰伟 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李峰伟 汪坤 周振					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料到货检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目		到货日期	18.12.21	
产品来源			合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	5.95	
型号规格			到货数量	5.95	
制造厂商	通威		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间	18.12.21	
唛头号			存放地点	施工区	
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 李峰 日期:					
监理项目部意见:					
外包装良好, 资料齐全.					
开箱负责人(签字): 李峰 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李峰 李峰 李峰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料到货检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶 分布式光伏发电项目		到货日期	2018.12.11	
产品来源			合同号		
产品名称	光伏支架		合同数量	详见清单	
型号规格			到货数量	详见清单	
制造厂商	安徽新希望新能源有限公司		总箱(件) 数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 汪坤 日期:					
监理项目部意见:					
外观良好, 资料齐全.					
开箱负责人(签字): 李峰伟 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李峰伟 汪坤 同银					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.12.17	
产品来源			合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	10-12	
型号规格			到货数量	10-12	
制造商	浙江正泰中自控制工程有限公司		总箱(件)数	10-12	
厂商国别			到货时间	2018.12.17	
接头号			存放地点	西电室	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
			开箱负责人(签字):	日期:	
监理项目部意见:					
外观良好,随机质保证明文件,图纸齐全.					
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					
李锦伟. 王坤 周振.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位负责, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部、监理单位、监理单位各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶 分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.12.17		
产品来源			合同号			
产品名称	并网柜		合同数量	4		
型号规格			到货数量	4		
制造厂商	浙江正泰中自控制工程有限公司		总箱(件) 数			
厂商国别			到货时间			
唛头号			存放地点	配电室		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	-缺					
型号核对	-缺					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
施工项目部检查结论:						
验收合格						
开箱负责人(签字): 汪坤 日期:						
监理项目部意见:						
外观良好, 随机质保证明文件、图纸齐全。						
开箱负责人(签字): 李锋伟 日期:						
参加开箱单位及人员签字:						
李锋伟 汪坤 周顺						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司2MW屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.12.24	
产品来源			合同号		
产品名称	桥保		合同数量	详见清单	
型号规格			到货数量	详见清单	
制造厂商	银桥电气		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 张坤 日期:					
监理项目部意见:					
开箱负责人(签字): 李峰伟 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李峰伟 张坤 何磊					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.11.14	
产品来源			合同号		
产品名称	加固材料		合同数量	2000	
型号规格			到货数量	2000	
制造厂商	安徽新希望白帝乳业有限公司		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 日期:					
监理项目部意见:					
外观良好, 质量证明文件齐全.					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李峰伟 许坤 陶银					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 施工单位项目负责人或项目经理/专业监理工程师进行。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建