

平行检验记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏发电项目

编号：024

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆终端制作	实施单位	安徽三三建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆芯线外观	无损伤	符合要求		
2	芯线绝缘包扎	按工艺流程	符合要求		
3	油纸电缆铅封	牢固、无夹渣、沙眼等	符合要求		
4	扭绞电缆制作	规范要求	符合要求		
5	铜鼻子规格	与设计电缆线相符	符合要求		
6	铜鼻子安装	规范要求	符合要求		
7	压模规格	与导线规格	相符		
8	接地规格	规范要求	符合要求		
9					
10					
11					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺、眼观			
检验人员	Lungh		检验日期	2019 年 6 月 17 日	