

模板工程平行检验记录

编号：GFDZJBM26-04

工程名称		兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW			检查部位		1#、2#、3#箱变基础									
序号	模板工程平行检查记录				检查情况											
1	1、模板的接缝				符合要求											
	2、模板的隔离剂				涂刷均匀、无沾污钢筋现象											
	3、模板的清理、平整度				符合要求											
2	项次	项目（现浇结构）		允许偏差（mm）	实测值（mm）											
	1	垂直度	≤5m	10	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4		
	2	标高	底模上表面标高	±10	9	-2	4	-3	7	3	6	-5	5	-1		
	3	表面平整度		10	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2		
检测结论和意见： 个别模板支撑立柱未安装到位，现场要求立即整改，箱变基础挑檐部位垂直度、标高、表面平整度符合相关要求。																
监理单位：章 监理工程师：李 2018年4月17日																



扫描全能王 创建