

钢筋工程平行检验记录

编号：GFDZJBM26-06

工程名称		兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 -喜临门 2.8944MW		检验部位	1#、2#、3#箱变基础挑檐：一、二次舱基础底部							
序号		检查内容		检查情况								
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）		外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等								
	2	钢筋型号规格间距		Φ6、Φ8、Φ12								
2	项次	项目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)						
	1	直径偏差 (mm)			±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3
	2	箍筋内净尺寸			±5	+3	+3	+2	+3	+2	+4	+3
	3	受力钢筋	间距		±10	+4	+5	+4	+3	+4	+5	+4
			保护层 厚度	基础		±10	+6	+5	+7	+7	+8	+6
	4	箍筋和横向钢筋间距			±20	+17	-13	-12	-15	+14	+12	-12
	5	预埋件	中心位置		5	4	4	3	4	5	4	4
水平高差				±5	2	-1	-2	4	-2	1	-1	
检测结论和意见： 经监理单位检查，符合有关要求。 监理单位：[盖章] 监理工程师：[签字] 2019年4月20日												

