

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-01

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	1#风机位.	检验时间	2020年08月25日.
检验项目: 1#风机位基础开挖.			
检验依据: 风机基础开挖图 (GF 052052/E1-5-412-2) (FD 003-2007) (QB50007-2011)			
检验方式: GPS			
问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求.			
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部 (章):  总 监 理 工 程 师: 徐长明 4 专业监理工程师: 黄海清 日 期: 2020年08月25日.			
建设管理单位意见:			
建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-02

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	11# 风机位、	检验时间	2020年08月26日
检验项目: 11# 风机位基础验收 检验依据: 风机基础开挖图 (GFDS2027E1-5-4k-2) (GB50009-2012) (GB50007-2011) 《XE141-2500风机发电机组基础载荷计算报告》 检验方式: GPS 水准仪、钢钎。 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总 监 理 工 程 师: 徐大月 专业监理工程师: 董红清 日 期: 2020年08月26日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

表号：FD-B24

编号：ZHJL-PXJY-03

施工部位	11#风机位	检验时间	2020年08月28日
检验项目 11#风机位基础垫层浇筑。			
检验依据：(GB5024-2015) (GB8076-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (GYFD520527EI-5-A12-3)			
检验方式：旁站。			
问题及处理情况：符合设计及相关规范要求。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部（章）： 总 监 理 工 程 师：符大刚 专业监理工程师：董松涛 日 期：2020年08月28日			
建设管理单位意见：			
建设管理单位（章）： 工 程 主 管：_____ 专业工程师：_____ 日 期：_____			

本表一式5份，由项目监理部填报，建设单位存2份项目监理部存1份，承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-04

施工部位	11#风机位	检验时间	2020年09月01日.
检验项目: 11#风机位基础环安装. 检验依据: (GB50345-2012) 风机基础环安装结构细部图 (GYFD520527E1-5-42-6) 检验方式: 钢卷尺 经纬仪 水准仪 旁站. 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章): 总监 理 工程师: 徐大刚 专业监理工程师: 李德清 日 期: 2020年09月01日.	
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-05

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	1# 风机位.	检验时间	2020年09月. 08日.
检验项目: 1# 风机位 基础钢筋绑扎. 搭设 检验依据: (GB50204-2015) (GB5010-2010 2015年版) 风机基础钢筋 (91FD520527E1-5-42-4) 检验方式: 钢卷尺 水准仪 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总 监 理 工 程 师: 徐明华 专业监理工程师: 魏清 日 期: 2020年09月08日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-06

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	1#风机位	检验时间	2020年09月10日
检验项目: 1#风机位基础模板安装 检验依据: 相关规范 (CUGJ162-2008) 风机基础结构图 (GXFDS2021E1-5-42-3) 检验方式: 钢卷尺 水准仪 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总监理工程师: 徐德生 专业监理工程师: 黄德清 日期: 2020年9月10日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-07

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	11#风机位	检验时间	2020年09月20日
检验项目: 11#风机位基础混凝土浇筑 检验依据: GB50204-2015 (GB8016-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (GXFD 520527E1-5-412-3) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 徐培生 专业监理工程师: 黄伟洪 日期: 2020年09月20日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。




扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-08

施工部位	1#风机机位	检验时间	2024年09月30日
检验项目: 1#风机基座防腐 检验依据: (GB50046-2008) 检验方式: 涂膜测厚仪 问题及处理情况: 符合设计要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章):	
		总监 理 工程师:	
		专业监理工程师:	
		日 期:	2024年09月30日
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

表号：FD-B24

编号：ZHJL-PXJY-09

施工部位	11# 风机位	检验时间	2020年10月02日
检验项目：11# 风机位基础土方回填			
检验依据：风机基础设计总说明 (GXF0520527E1-5-412-1)			
检验方式：旁站			
问题及处理情况：符合设计及相关规范要求			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）： 总 监 理 工 程 师：徐永清 专业监理工程师：李征清 日 期：2020年10月2日	
建设管理单位意见：			
		建设管理单位（章）： 工 程 主 管：_____ 专业工程师：_____ 日 期：_____	

本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设单位存 2 份项目监理部存 1 份，承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建