

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-01

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12# 风机电位	检验时间	2020年07月08日
检验项目: 12# 风机电位基础开挖 检验依据: 风机电位基础开挖图 (9YFD520527E1-5-H2-2) (FD003-2007) (GB50007-2011) 检验方式: GPS 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总监理工程师: 徐健生 专业监理工程师: 李德清 日期: 2020年07月08日 			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-02

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12#风机电位	检验时间	2020年07月09日
检验项目: 12#风机电位基础验收 检验依据: 风电基础开挖图 LQYFD520527E1-5-4/2-2)(QB50009-2012)(QB50007-2001) KXE141-2500 风机发电机组基础载荷计算报告 检验方式: GPS 水准仪 针探 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 李锐生 专业监理工程师: 董绍清 日 期: 2020年07月09日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-03

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12#风机位.	检验时间	2020年07月10日
检验项目: 12#风机位基础整层浇筑 检验依据: (GB50204-2015)(GB8076-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (GYP5052TEI-5-4(2-3)) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐检测报告 ☐检评记录 ☐监理工程师通知 ☐工程暂停令 ☐其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 徐继佳 专业监理工程师: 黄金涛 日 期: 2020年07月10日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-04

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12#风机位	检验时间	2020年07月12日
检验项目: 12#风机位基础环安装 检验依据: (GB50345-2012) 风机基础环安装结构细部图 (GF-FD520527E1-5-412-6) 检验方式: 钢钎 经纬仪 水准仪 吊线 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 符兴贵 专业监理工程师: 董经林 日期: 2020年07月12日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-05

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12# 风机位	检验时间	2020年07月19日
检验项目: 12# 风机位基础钢筋绑扎、搭接 检验依据: (GB 50204-2015) (GB 50010-2010 2015年版) 风机基础钢筋图 (QYFD520527E1-5-42-4) 检验方式: 钢卷尺 水准仪 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章): 总监理工程师: 徐明生 专业监理工程师: 袁绍清 日期: 2020年07月19日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-06

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12# 风机位	检验时间	2020年07月21日
检验项目: 12# 风机位基础模板安装.			
检验依据: 相关规范 (JGJ 162-2008) 风机基础结构图 (GXF0520527E1-5-4H2-3)			
检验方式: 钢卷尺 水准仪			
问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求			
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部 (章):			
总监理工程师: 徐长生			
专业监理工程师: 董国清			
日期: 2020年07月21日			
建设管理单位意见:			
建设管理单位 (章):			
工程主管: _____			
专业工程师: _____			
日期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-07

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12#风机位	检验时间	2020年07月25日
检验项目: 12#风机位基础混凝土浇筑 检验依据: CGB50204-2015) (GB8076-2008) (GB50119-2013) 风机基础结构图 (GYF0 520527E1-5-412-3) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章): 总监理工程师: 徐名佳 专业监理工程师: 黄绍丹 日期: 2020年07月25日			
建设管理单位意见: 建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-08

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12# 风机位	检验时间	2020年08月19日
检验项目: 12# 风机位基础防腐 检验依据: CGB 50046-2008) 检验方式: 漆膜测厚仪 问题及处理情况: 符合设计要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总 监 理 工 程 师: 徐德生 专业监理工程师: 董领涛 日 期: 2020年08月19日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PXJY-09

施工部位	12#风机位	检验时间	2020年08月22日
检验项目: 12#风机位基础土方回填 检验依据: 风机基础设计总说明 (GYFD52052TE1-5-412-1) 检验方式: 旁站 问题及处理情况: 符合设计及相关规范要求. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总监理工程师: 徐光强 专业监理工程师: 蒙红军 日 期: 2020年08月22日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号: ZHJL-PXJY-10

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

施工部位	12# 风机位.	检验时间	2020年08月26日
检验项目: 12# 风机位 防雷接地. 检验依据: (GB50167-2016) 风机与输变电接地网施工 (GYD50527E1-5-5132-1/4至4/4) 检验方式: 接地电阻测试仪. 钢卷尺 镀锌层测厚仪 问题及处理情况: 水平接地扁钢与垂直接地扁钢搭接不符合设计要求. 经施工单位重新焊接整改, 监理复查符合设计要求. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总 监 理 工 程 师: 徐永生 专业监理工程师: 李任清 日 期: 2020年08月26日			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建